

Проверить ситуацию на объекте. Обратить внимание на ровность стекла (в какую сторону изогнуто). Максимальное соотношение не должно превышать 1:3 (ширина к высоте).

Система **GM TOPROLL SMART** рассчитана на максимальный вес стекла в 150кг.
Для вклейивания стекла в алюминиевый профиль применяется 2-х компонентный клей к примеру: DOW Corning 3441 или DOW Corning 895.

Внимание! Соблюдайте время затвердования клея


Должна всегда быть возможность доступа к системе (при монтаже в нише)!

A) В Вашем доме:

1. Проверить полученные продукты согласно заказу и подтверждению о заказе.
2. Монтаж стекла в профиль


- Для монтажа в первый раз рекомендуется разместить стекло горизонтально.
- Перед вклейиванием стекла очень важно не перепутать профили (один левый, другой правый).
Паз в профилях (**Поз.1**) не должен быть обращён к стене! Это важно при монтаже эксцентров (**Поз.2**), которые тоже в свою очередь делятся на левый и правый (обозначено как на эксцентре, так и на профиле).
- Стекло вклеивается в верхний профиль и страхуется 2-мя(до80кг) / 4-мя(до 150кг) штифтами-втулками.
Всё свободное пространство профиля заполняется силиконом (**Поз.2**). Выдавленный силикон убрать. Профиль центрируется за счёт размещения деревянных реек. Затем вставляются страховочные втулки и скручиваются с помощью болтов и гаек (входят в набор).

Эксцентр из нерж. стали




Поз. 1


Поз. 2



Монтаж профиля на страховочные штифты.



3. Вклейвание ручки-ракушки.



В) На объекте

1. С помощью чертежей определить места крепления верхней направляющей. Неровности поверхности скомпенсировать с помощью жёстких прокладок.
2. До начала монтажа разместить каретки и стопор внутри направляющей.

Вставить эксцентры (Поз.1) в верхний профиль со стороны предусмотренного для этого паза (Поз.2). Стекло ставится под направляющей (защита кромки стекла!).


При подъёме стекла, каретки задвигаются в верхний профиль и попадают в прорезь эксцентра.

При помощи монтажного ключа (входит в набор) делается захват оси каретки и выставляется нужная высота двери (+/- 3мм).

Когда регулировка высоты закончена, то для фиксирования положения, эксцентры вдавливаются в пазы.


На ось каретки между колёсиком и эксцентром втыкается страховочная защёлка (Поз.3)

Установка эксцентра





Разрез


Профиль со стеклом и
вращение эксцентра




Поворот эксцентра и установка страховочной защёлки





Эксцентр в открытом положении
готовый для подвешивания элемента



Стховочная защёлка




Эксцентр в закрытом положении
и сховочная защёлка




Максимальный уровень
Средний уровень
Минимальный уровень


Позиция для
захвата оси




Pos. 1 -4,2mm




Pos. 2 -3,3mm




Pos. 3 ±0mm



Pos. 4 +2,5mm



Pos. 5 +1,5




Монтажный ключ


Удаление страховочной защёлки

Регулировка эксцентра


После удаления прокладок, защищающих нижнюю кромку стекла, стекло получает правильное положение. Теперь в верхний профиль стекла вставляются пластиковые заглушки которые выполняют функцию упора(ограничителя движения).



Заглушка



В завершении в направляющий профиль монтируются щётки. Для этого в краю профиля есть расширенный пас для завода щётки. Щётки прошиты двумя нитками, которые служат для жёсткости / лёгкости хода створки. Что бы ход был легче, нужно удалить нитку.



Щётки